

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №3 им.
М.Ф. Леонова с. Приволжье

Н.А. Банникова
Н.А. Банникова

«*02*» *11* 2020г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

№ _____ от «*02*» *11* 2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №3 им М.Ф. Леонова с. Приволжье
- 1.2. Фактический адрес 445560, Самарская обл., муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Школьная, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, 507,9 кв. м;
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4100 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2000, последнего капитального ремонта 2012
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) структурное подразделение «Детский сад» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 им М.Ф.Леонова с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445560, Самарская область, муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Школьная, 7
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) _____
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) _____ муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Юго-Западное управление МОиН Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446100 Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д.39а.
- ### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 55

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.

3.2.2. Время движения (пешком) _____ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет _____

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет _____ нет _____

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, от основной дороги идет повышение

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет _____ нет _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

I. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работы по реализации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4	-	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не предусмотрена			
1.4	Пандус (наружный)	есть		4		ДУ-И (К, О)		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрена			
	Общие требования к зоне				Не предусмотрена			

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1, 2, 3, 4	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению ДП-В - доступно полностью всем.

II. Результаты обследования входа (входов) в здание:

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявление нарушений и замечаний		Работы по реализации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	№ 4	№ 4	ДУ (К, О)	Не соответствует размерам	реконструкция
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 5	№ 5	ДП-В	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 5	№ 5	ДП-В	-	-
2.5	Тамбур	есть	№ 6	№ 6	ДП-В	-	-
	Общие требования к зоне					На высоте (нижний поручень) имеются не соответствующие в размерам	

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	-	4	реконструкция

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно, (К, О). необходима реконструкция нижних поручней пандуса.

III. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявление нарушений и замечаний содержания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по реализации объектов	Виды работ
		Есть/нет	№ на плане				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	нет поручней; контрастной полосы	К, О, С	Установка поручней; Контрастной полосы	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	8, 9, 10	нет поручней; контрастной полосы;	К, О, С	Установка поручней; Контрастной полосы	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зона безопасности)	есть	11, 12, 13				
	Общие требования к зоне						

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	-	7	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях.

IV. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний		Работы по реализации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	Организационные мероприятия
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		№ 14	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	ДУ (С)	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п. 3.6	Организационные мероприятия	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	Общие требования к зоне				Недостаток тактильной информации	С	Системы средств информации в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать	Организационные мероприятия	

									визуальную звуковую и тактильную информацию с указанием направления и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	7	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: зоны целевого объекта доступны условно, отсутствуют тактильные средства.

V. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявление нарушений и замечаний		Работы по реализации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть		15	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К, С, О	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной (п.5.3.2 СП 59.13330.2012). Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина-1,65 м; глубина-1,8 м; ширина двери-0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. В универсальной	Капитальный ремонт

							знаки (в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 м (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012)	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне		15	Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов	К, С, О	В санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала.	Капитальный ремонт	

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	15	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо обустроить доступную для людей на креслах-колясках туалетную комнату.

VII. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечаний	Работы по реализации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		16				
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации и о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организацию	Организационные мероприятия Текущий ремонт

	<p>ных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.20 12)</p>					<p>6.3 Тактильные средства</p>	<p>Предусмотре ть тактильную мнемосхему, доступную для людей с нарушением зрения, отображаю ю информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидност ью и т.д. (п.7.1.8 СП 59.13330.20 12)</p>	<p>Организа ционные мероприя тия Текущий ремонт</p>					
	<p>Система средств информации должна обеспечиват ь: непрерывнос ть информации, ориентирова ние и опознание объектов и мест посещения, возможность</p>	<p>С Отсутствуют тактильные средства получения информации</p>	<p>К, Г, С, О, У</p>	<p>Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексным и для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковым и</p>	<p>Общие требования к зоне</p>	<p>Организа ционные мероприя тия Текущий ремонт</p>							

					получения информации об ассортименте представляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположенных и путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
				тактильными) и соответствие ГОСТ.	

II. Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	16	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
 Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно. Требуется организационные мероприятия, текущий ремонт.

