

**Акт обследования
рабочей группой
к паспорту доступности**

Объекта социальной инфраструктуры

**Структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №3 имени М.Ф. Леонова
С. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
(Детского сада «Волна»)**

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	№1.1	нет	К,О	-	Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	№1.2	Отсутствие тактильных полос	С	-	Технические решения невозможны
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	№2.1	нет	О,С	-	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	№2.2	нет	К,О	-	Не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствие машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	К	-	Технические решения невозможны

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть				О,С		Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть		№2.2		К,О		Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№2.1		К,О,С		Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть				К,О,С		Не нуждается
2.5	Тамбур	есть				К,О,С		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ввиду значительной изношенности конструктивных элементов здания реконструкция отдельных элементов для достижения доступности инвалидов и других маломобильных групп нецелесообразно. Требуется полная реконструкция детского сада с учётом действующих нормативных документов. В том числе для маломобильных групп населения

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3.1			К, О, С, Г		Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть				К,О,С,Г		Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ввиду значительной изношенности конструктивных элементов здания реконструкция отдельных элементов для достижения доступности инвалидов и других маломобильных групп нецелесообразно.

5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№5.1				
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ввиду значительной изношенности конструктивных элементов здания реконструкция отдельных элементов для достижения доступности инвалидов и других маломобильных групп нецелесообразно. Требуется полная реконструкция детского сада с учётом действующих нормативных документов. В том числе для маломобильных групп населения

6. Результаты обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть нет	/№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№6.1		К,О,Г,С		
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ввиду значительной изношенности конструктивных элементов здания реконструкция отдельных элементов для достижения доступности инвалидов и других маломобильных групп нецелесообразно. Требуется полная реконструкция детского сада с учётом действующих нормативных документов. В том числе для маломобильных групп населения